

Un signalement documenté, ligne à ligne

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Presse 17 — température d'huile hydraulique · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. Équipement, mesures et coûts inventés. **Aucune conclusion de cause n'est portée** : l'agent établit ce qui bouge, à quoi c'est comparé et ce que ça coûte d'attendre. **La cause se tranche sur place, en dix minutes, par un technicien.**

Ce qui bouge

Élément	Valeur	Commentaire
Grandeur suivie	Température d'huile hydraulique	Capteur d'origine, remonté par l'automate
Mesure du jour	62,4 °C	—
Moyenne sur la période de comparaison	54,1 °C	90 jours, à charge et température d'atelier comparables
Tendance	+0,44 °C par jour depuis 19 jours	Régulière, sans palier

Élément	Valeur	Commentaire
Régime	Boîtier ABS, cadence nominale	Régime vu 1 240 heures — comparaison solide

Vos plages, affichées et non modifiées

Plage	Valeur	Origine
Alarme constructeur	75 °C	Documentation machine
Seuil d'arrêt automate	82 °C	Paramétrage du site — l'agent le lit, il ne l'écrit pas
Marge restante à la mesure du jour	12,6 °C	Jusqu'à l'alarme constructeur

La projection, avec sa fourchette

Échéance	Estimation	Fourchette
Atteinte de l'alarme constructeur	28 jours	22 à 36 jours selon la cadence
Atteinte du seuil d'arrêt automate	44 jours	34 à 57 jours

La fourchette est donnée volontairement. Une date unique est plus confortable à lire et plus dangereuse à utiliser : elle fait planifier au jour près une échéance qui dépend de la charge. **Une fourchette honnête vaut mieux qu'une date fausse.**

Ce que coûte chaque issue

Issue	Durée	Pièces	Production perdue	Total
Intervention pendant l'arrêt du samedi	2 h 10	180 €	0 €	180 € + main-d'œuvre

Issue	Durée	Pièces	Production perdue	Total
Arrêt subi, échangeur pris en défaut	7 h	180 €	8 050 €	8 230 € + reprise de matière

Le gain : documenter un signalement pesait **25 % du temps de traitement, soit environ 40 minutes ; cela en pèse 4 %, soit 6 minutes** — et ces six minutes sont la lecture du responsable, pas la mise en forme.

Décision sur la presse 17 · fenêtre retenue : _____ · Prise par : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.