

Spécification Halbran — avant / après

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

1 paramètre modifié · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Ce document ne dit pas si le changement est acceptable.** C'est une question de bureau d'études ; il l'outille, il ne la tranche pas.

Comparaison des deux fiches produit

Paramètre	Fiche du 12/03/2023	Fiche du 21/07/2026	Écart
Matière	EPDM	EPDM	—
Dureté	72 Shore A	68 Shore A	−4
Plage de température	−40 à +120 °C	−40 à +120 °C	—
Diamètre de tore	3,5 mm	3,5 mm	—
Référence commerciale	7741-B	7741-B	inchangée

La référence commerciale n'a pas changé. C'est ce qui rend l'écart invisible dans toute la chaîne : la commande, la réception et la facture portent le même code, et

seule la fiche technique diffère.

Ce que dit le dossier de qualification

Élément	Contenu	Source
Essai d'étanchéité	Réalisé en 2023	Rapport QUAL-2023-041
Dureté du joint en entrée d'essai	72 Shore A	Rapport QUAL-2023-041, § 2.3
Pression d'essai	6 bar	Rapport QUAL-2023-041
Conclusion	Conforme	Rapport QUAL-2023-041

La dureté figure explicitement comme paramètre d'entrée de l'essai. Ce n'est pas une déduction : c'est une ligne du rapport, reproduite ici avec sa référence de paragraphe.

La question préparée pour le fournisseur

« Votre fiche produit de la référence 7741-B a été mise à jour le 21 juillet 2026 et porte une dureté de 68 Shore A, contre 72 sur la fiche du 12 mars 2023. La référence commerciale est inchangée.

S'agit-il d'un changement de formulation, ou d'une correction de la fiche antérieure ? Le cas échéant, à compter de quel lot le produit livré présente-t-il cette caractéristique ? »

La seconde question est celle qui commande la suite. S'il s'agit d'une correction de fiche, les livraisons antérieures étaient déjà à 68 — et c'est un tout autre sujet que si le changement date de juillet.

Ce qui est joint pour le bureau d'études

Avis sur l'incidence de 68 Shore A au regard de QUAL-2023-041 : ☐ sans incidence · ☐ requalification à prévoir · ☐ information complémentaire nécessaire :

.....

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.